

COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

ORDINANZA N. 23 luglio 1999

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Visto il verbale di constatazione di irregolarità edilizia 28 giugno 1995 n. 11/95, redatto dagli incaricati dell'Ufficio di Polizia municipale e dell'Ufficio tecnico comunale, da cui risulta che sull'immobile sito in Via Polveriera, 92/94, distinto al foglio n. mapp., compreso nella zona urbanistica Zona B – sottozona B8 – di completamento residenziale – attuale zona B2, di cui è Proprietaria:

- il Sig. Efisia Murgia nato a Cagliari (CA) il 31 marzo 1949, residente in Via Polveriera, 92/94 – 09030 Elmas (CA), C.F.: MRG FSE 49C71 I695Q;

- il Sig. nato a il, residente in, C.F.:

è stata eseguita la seguente opera:
Fabbricato al rustico Piano terra di mq. 40, fabbricato al rustico Piano terra di mq. 25, muratura per sottotetto di altezza media mt. 1.70, in Difetto della prescritta concessione edilizia;

Visto l'art. 7 della L.R. n. 47/85;

Visto l'art. 6 della L.R. n. 23/85;

Vista l'ordinanza sindacale 15 novembre 1995 n. 146, con la quale è stata disposta la demolizione delle opere di cui sopra, nei confronti delle Ditte ivi riportate;

Visto il verbale 28 febbraio 1996 n. 829/96, redatto dagli incaricati dell'Ufficio di Polizia municipale, con la quale è stata accertata l'inottemperanza alla ordinanza sindacale citata;

Accertata l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, dei beni oggetto del verbale 28 giugno 1995 n. 11/95, ai sensi dell'articolo 6 comma 8 della L.R. 11 ottobre 1985 n. 23;

DISPONE

L'attivazione delle procedure per la trascrizione nei registri immobiliari e per l'immissione nel possesso delle predette opere;

DISPONE INOLTRE

l'autorizzazione all'accesso presso l'immobile interessato per i seguenti tecnici comunali:

- Ing. Fernando Mura
- geom. Roberto Spina

per l'esecuzione delle operazioni preliminari alla immissione nel possesso, di verifica dello stato dei luoghi, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 6 della L.R. 11 ottobre 1985 n. 23, per il giorno 26 agosto 1999 alle ore 9.00.

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico

Ing. Fernando Mura

