



# **COMUNE DI ELMAS**

Provincia di Cagliari

Via del Pino solitario - 09030 Elmas

Tel. 07021921 fax 070.243105

**ORDINANZA SINDACALE N.° 75 DEL 07.06.2000**

**OGGETTO: Interbenti urgenti di pulizia canali Rio Sestu e incrocio prolungamento Via del Pino Solitario SS 130.**

## **IL SINDACO**

**Atteso** che l'ANAS ha dichiarato di non poter effettuare lavori di disintasamento e pulizia del canale laterale alla SS.130, all'altezza dell'incrocio col prolungamento di Via del pino solitario, in quanto è stata segnalata la presenza di liquami fognari che di fatto ne impediscono le lavorazioni;

**Atteso** che con ORDINANZA SINDACALE n° 67 del 26.05.2000 è stato ordinato al Sindaco del Comune di Assemini di intervenire per l'eliminazione del grave disagio provocato dal perdurare degli scarichi di acque nere provenienti dalla zona di Truncu is Follas in Comune di Assemini, che si riversano, assieme all'acqua piovana, sulla cunetta laterale che poi confluisce alla S.S. 130;

**Atteso** che l'acquazzone verificatosi nel pomeriggio della giornata odierna che ha provocato l'allagamento dell'incrocio tra il prolungamento di Via del Pino solitario e la SS.130;

**Visto** lo stato di grave pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'allagamento completo dell'incrocio tra il prolungamento di Via del pino solitario e la S.S. 130, causato dall'ostruzione del canale di scolo laterale alla SS 130;

**Considerato** che l'ANAS non interviene per i motivi sopra elencati e che la situazione di fatto è di grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Considerato** inoltre che si rilevano dei problemi di intasamento da canne e arbusti in genere nel rio Sestu all'altezza del ponticello per il campo di Calcio

Tanca e Linnarbus, e che tali intasamenti, con l'acquazzone verificatosi, provocano la parziale fuoriuscita dell'acqua dal canale, comportando pregiudizio per la pubblica incolumità;

**Ritenuto** urgente e necessario

a) ripulire il canale di deflusso delle acque meteoriche lungo il prolungamento della Via del pino solitario che si riversa poi sul canale laterale di deflusso fiancheggiante la S.S. 130 di competenza ANAS;

b) ripulire l'intasamento provocato da canne e vegetazione in genere che impedisce il regolare deflusso delle acque meteoriche sul rio Sestu, all'altezza del campo di calcio Tanca e Linnarbus;

**Ritenuto** di dover ordinare l'esecuzione delle pulizie dei tratti di canale sopra riportati mediante la realizzazione dei lavori secondo le indicazioni definite dall'U.T.C., incaricando a tal fine della esecuzione dei lavori la Ditta D.M.D. di Mereu Sebastiano & C. specializzata in movimenti terra, che ha eseguito più volte interventi dello stesso tipo e che, contattata, si è resa immediatamente disponibile all'effettuazione dell'intervento;

**Ritenuto** incaricare l'Ufficio Tecnico e di Ragioneria per gli adempimenti relativi all'impegno delle somme necessarie per il pagamento degli interventi che verranno effettuati in forza alla presente Ordinanza;

**Visto** l'art. 38 della L. n.° 142/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

### **ORDINA**

**Alla** Ditta D.M.D. di Mereu Sebastiano & C. di Elmas l'esecuzione dei seguenti lavori:

a) ripulire il canale di deflusso delle acque meteoriche lungo il prolungamento della Via del pino solitario che si riversa poi sul canale laterale di deflusso fiancheggiante la S.S. 130 di competenza ANAS;

b) ripulire l'intasamento provocato da canne e vegetazione in genere che impedisce il regolare deflusso delle acque meteoriche sul rio Sestu, all'altezza del campo di calcio Tanca e linnarbus;

di incaricare l'Ufficio Tecnico e di Ragioneria per gli adempimenti relativi all'impegno delle somme necessarie per il pagamento degli interventi che verranno effettuati in forza alla presente Ordinanza;

Il Sindaco  
**Rag. Mario Mura**



- Copia della presente ordinanza è inviata:
- 
- Ditta D.M.D. di Mereu Sebastiano & C. Elmas Via Arma Azzurra
- All'UTC, Sede
- All'Ufficio Ragioneria, Sede
- All'Ufficio Polizia Municipale

