

# COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari

ORDINANZA SINDACALE N.° 53 DEL 15 MAG. 1995

## IL SINDACO

Premesso che i VV. UU. hanno segnalato l'inefficienza dell'impianto semaforico di via del Pino Solitario - S.S. 130, in quanto risultano spente alcune lampade e la pericolosità del fatto stesso;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico, dal quale risulta la mancanza di un appalto in corso per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto semaforico, e l'impossibilità dello stesso ad eseguire i lavori per mancanza di attrezzature e personale specializzato;

Dato atto del pericolo che può creare l'inefficienza di tale impianto;

Ravvisato di dover far intervenire una ditta specializzata nel settore, ed individuata la stessa nella ditta EDILSEGNALETICA, v.le S. Avendrace Cagliari;

Considerato che si è stimata una spesa presunta per tale intervento di £. 300.000 IVA al 19% inclusa;

Visto l'art. 38 della L. 142/90;

## ORDINA

- 1) all'Ufficio Tecnico di avvalersi della ditta EdilSegnaletica di Cagliari per la spesa presunta di £. 300.000 IVA al 19% inclusa;
- 2) agli Uffici competenti la redazione della prosposta di deliberazione per l'impegno di spesa;
- 3) di liquidare la ditta a consuntivo dietro presentazione di regolare fattura, che l'Ufficio Tecnico visterà per la regolarità dell'esecuzione.



Il Sindaco

Giovanni Ruggeri

la presente sarà notificata:  
EdilSegnaletica - Cagliari -  
Ufficio Tecnico  
Ufficio Segreteria  
Ufficio Ragioneria  
Polizia Municipale  
Sede