

COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

ORDINANZA N. 17 DEL 12/03/1999

IL SINDACO

Atteso che si è verificata, in data 10 marzo 1999, una disfunzione all'impianto semaforico posto all'incrocio tra la Via del Pino solitario e la S.S. 130, che ha causato lo spegnimento dell'impianto stesso.

Vista la nota 12 marzo 1999 prot. n. 668/UT, all'uopo redatta dall'Ufficio tecnico comunale.

Vista la nota 11 marzo 1999 prot. n. 2477, inviata dalla Ditta Italsegnale S.n.c. di Porcu Giovanni e C., titolare del servizio di manutenzione dell'impianto semaforico in questione, con la quale si comunica che il costo degli interventi necessari per il ripristino delle funzionalità dell'impianto, secondo l'elenco dei prezzi contrattuali, ammonta a L. 7.721.025, oltre I.V.A. 20%.

Valutata la pericolosità dell'incrocio regolato dall'impianto semaforico in questione e ritenuto necessario provvedere al suo ripristino urgente.

Visto l'art. 38 della L. 142/90.

ORDINA

Alla Ditta Italsegnale S.n.c. di Porcu Giovanni e C., titolare del servizio di manutenzione dell'impianto semaforico posto all'incrocio tra la Via del Pino solitario e la S.S. 130, di effettuare, entro la data odierna, il ripristino della funzionalità dell'impianto.

All'Ufficio tecnico comunale di vigilare sull'andamento dei lavori.

Alla Polizia municipale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Agli Uffici competenti di predisporre tutti gli atti necessari per la copertura finanziaria e la successiva liquidazione degli importi dovuti alla Ditta stessa.

Elmas, li venerdì 12 marzo 1999

Il Sindaco

Rag. Mario Mura

RS/rs

La presente dovrà essere notificata a:

- Ditta Italsegnale - Sedilo (OR)
- Ufficio tecnico - Sede
- Ufficio di Polizia municipale - sede