

COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

ORDINANZA N. 23 luglio 1999

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Visto il verbale di constatazione di irregolarità edilizia 20 marzo 1996 n. 02/96, redatto dagli incaricati dell'Ufficio di Polizia municipale e dell'Ufficio tecnico comunale, da cui risulta che sull'immobile sito in Loc. Is Cabbois, distinto al Catasto terreni al foglio n. 1 mapp. 471, compreso nella zona urbanistica Zona E – agricola perimetrata come zona di risanamento urbanistico – attuale CRU2, di cui è Proprietario:

- il Sig. **Giorgio Ales** nato a Piana degli Albanesi il 02 agosto 1950, residente in Loc. Is Cabbois, C.F.: LSA GRG 50M02 G543F;
- il Sig. nato a il , residente in , C.F.:

è stata eseguita la seguente opera:
Realizzazione di una tettoia con struttura in ferro e copertura in lamiera grecata, per una superficie coperta di mq. 25.00 circa, in Difetto della prescritta concessione edilizia;

Visto l'art. 7 della L.R. n. 47/85;

Visto l'art. 6 della L.R. n. 23/85;

Vista l'ordinanza sindacale 3 aprile 1996 n. 18, con la quale è stata disposta la demolizione delle opere di cui sopra, nei confronti delle Ditte ivi riportate;

Visto il verbale 16 agosto 1996 n. 1916/96, redatto dagli incaricati dell'Ufficio di Polizia municipale, con la quale è stata accertata l'inottemperanza alla ordinanza sindacale citata;

Accertata- l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, dei beni oggetto del verbale 20 marzo 1996 n. 02/96, ai sensi dell'articolo 6 comma 8 della L.R. 11 ottobre 1985 n. 23;

DISPONE

L'attivazione delle procedure per la trascrizione nei registri immobiliari e per l'immissione nel possesso delle predette opere;

DISPONE INOLTRE

l'autorizzazione all'accesso presso l'immobile interessato per i seguenti tecnici comunali:

- Ing. **Fernando Mura**
- geom. **Roberto Spina**

per l'esecuzione delle operazioni preliminari alla immissione nel possesso, di verifica dello stato dei luoghi, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 6 della L.R. 11 ottobre 1985 n. 23, per il giorno 25 agosto 1999 alle ore 10.00.

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico

Ing. Fernando Mura

