A-Degrado strutturale: 0 - Nullo
1 - Basso
2 - Medio
3 - Alto

B-Degrado igienico: 0 - Nullo
1 - Basso
2 - Medio
3 - Alto

C-Degrado del decoro: 0 - Nullo
1 - Basso
2 - Medio
3 - Alto

Lo **stato di degrado complessivo** dell'unità edilizia, è definito dalla sommatoria del suo stato di degrado: statico-strutturale, igienico-sanitario e del decoro.

TOT = A+B+C=	0	valore 0 di degrado complessivo
" " =	1	valore 1 di degrado complessivo
" " =	" "	" "
" " =	9	valore 9 di degrado complessivo

Stato di DEGRADO STRUTTURALE



Stato di DEGRADO IGIENICO



Stato di DEGRADO DEL DECORO





LEGENDA DEI SIMBOLI

- (3) Numero identificativo dell'ISOLATO
- (60) Numero identificativo del COMPARTO
- (8.2) Numero identificativo del COMPARTO (n.8) e SUBCOMPARTO (n.2)
- (A) Lettera identificativa dell' UNITA' EDILIZIA
- Limite del COMPARTO e/o SUBCOMPARTO
- * Comparto in cui è previsto l'intervento di RISANAMENTO CONSERVATIVO

LEGENDA

Stato di degrado complessivo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO

RISANAMENTO E CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO

TAVOLA: 8

ELABORATO: **STATO DI DEGRADO DELL'UNITA' EDILIZIA**

SCALA: 1 : 500

DATA: NOVEMBRE 2011

COLLABORATORI:
ING. RENATO CUCCU
ING. GIANLUCA DI GIOIA
ING. GIUSEPPE MARONGIU

REVISIONE:

AUTORIZZAZIONE:

PROGETTAZIONE:

ING. GIORGIO PILIA
Viale Marconi n° 82
08045 LANUSEI
Via Leonardo Alagon n°11
09127 - CAGLIARI

Ing. GIORGIO PILIA
Viale Marconi n° 82 - 08045 LANUSEI
Via Leonardo Alagon n° 11 - 09127 CAGLIARI
Tel/Fax: 070 1654068
Email: giorgio.pilia@tiscali.it