

N. 11 del 08/02/1993

COMUNE DI ELMAS

IL SINDACO

Vista la relazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari e a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 29.01.1993 nel fabbricato sito in Elmas, via Corleone nr. 23 angolo vico Corleone, piano terra, e' stato accertato quanto segue:

crollo parziale di fondelli in laterizio del solaio di copertura, lesioni alle murature perimetrali, infiltrazioni di acque meteoriche dai solai di copertura in fase evolutiva e pressoché generalizzate.

Poiché di conseguenza risulta compromessa l'incolumità degli abitanti;
Visto l'art. 38 comma 2 della legge 08.06.1990, nr. 140;

ORDINA

alla famiglia ivi alloggiata, Sig. Picciau Piero e figli, via Corleone nr.23 angolo vico Corleone, Elmas;

- perché non frequenti i vani adibiti a letto, prospicienti la via Corleone, fino alla eliminazione della situazione di pericolo;


al proprietario dello stabile Sig. Picciau Piero

- perché provveda all'esecuzione immediata di tutte le opere di consolidamento delle strutture pericolanti dello stabile, atte ad eliminare ogni pericolo alla privata e pubblica incolumità, con inizio entro 10 giorni dalla notifica e con l'avvertenza che i lavori dovranno essere portati a termine entro 90 giorni dalla data precitata, previo invio della comunicazione dell'affidamento a libero professionista della Direzione Lavori, avvertendo che, in difetto, si procederà a norma di legge, salva l'azione penale.

DEMANDA

alla Forza Pubblica la vigilanza sulla esecuzione di quanto disposto col presente provvedimento.

Elmas, 05.FEB.1993



IL SINDACO
D. Antonio Asunis